
Dane aktualne na dzień: 29-12-2020 21:31

Link do produktu: <http://sklep.euroforin.eu/serwo-hamulca-panda-ii-bez-abs-po-zmianie-15062008-p-5704.html>



Serwo hamulca Panda II bez ABS po zmianie (15/06/2008)

Cena brutto	458,02 zł
Cena netto	372,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	51837262

Opis produktu

Fiat : 51837262, Serwo hamulca Panda II bez ABS po zmianie (15/06/2008)